

# ANNEXE I - Préavis n°46

## ADAPTATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DU MONTANT – DIAGNOSTIC - EXEMPLES DE DEFAUTS RELEVES



Plan d'eau de la chambre de réunion en accès direct




Coloration et turbidité dans l'eau traitée




Circuit d'injection du coagulant non séparé (pompes doseuses à gauche et de surpression à droite)



Importantes pertes de média filtrant





Cuves de contact d'ozone trop petites





Système d'automatisation et de télégestion limité

**ANNEXE II - Préavis n°46**

**ADAPTATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DU MONTANT – MESURES PROPOSEES - EXEMPLE DE LA MESURE E**



**Situation actuelle avec les cuves de contact d'ozone et leur équipement**



**Situation future avec les nouvelles cuves de contact d'ozone et leur équipement**